令和７年３月４日
北九州市港湾空港局
北九州市都市整備局

報道機関　各位

西海岸１０号上屋におけるアスベスト調査結果及び対応について

西海岸１０号上屋でアスベスト含有の疑いのある吹き付け材が発見されたため、アスベスト調査（空気濃度調査、アスベスト含有調査）を実施したところ、アスベストが含有されていることが確認されました。なお、空気濃度調査では検出はなく、人体への健康に影響を与えるリスクはほぼないものと考えられます。

１　経　　緯　平成１７年度に市が管理する建築物を対象として「吹き付けアスベスト等使用実態調査」を実施し、当該上屋は「アスベスト未使用」と判定されました。しかし、アスベスト含有の疑いのある吹き付け材が発見されたため、入念的に今回調査を行ったものです。

２　施設の利用状況　当該施設は荷捌に供する上屋で、港運事業者が使用しています。

３　調査概要

・調査期間　令和７年２月１４日（金）～令和７年３月４日（火）
・対象施設　西海岸１０号上屋（門司区西海岸三丁目３番）
・調査内容　アスベスト含有調査、上屋内の空気濃度調査

４　結果

（１）アスベスト含有調査　　アスベスト検出

（２）空気濃度調査結果　　未検出（定量下限値未満）

※ＷＨＯ（世界保健機関）の環境保健クライテリア（１９８６）では「世界の都市部の一般大気中の石綿濃度は、１リットル当たり１～１０本程度であり、この程度であれば健康リスクは検出できないほど低い。」とされています。

５　今後の対応

（１）事業者の活動に影響を及ぼさないよう配慮しながら、当該吹き付け材の除去工事を早期に実施いたします。
（２）今回の調査結果を受け、市が管理する他の建築物で同様の事例（防火を目的とした吹き付け材）がないか確認するため、平成１７年度に調査した施設のうち鉄骨造などの建築物を対象に緊急点検を行います。

【問い合わせ先】
（西海岸１０号上屋について）
港湾空港局港営課　　課長：牛島　係長：武見　電話：０９３－３２１－５９０１
（市が管理する建築物の緊急点検について）
都市整備局施設保全課　課長：上原　係長：松井　電話：０９３－５８２－３２２０

北九州港案内図

1:25,000　0　0.325　0.65　1.3 km



矢印

指示点
- 1
- 2
- 駅舎（新幹線）

新幹線
- 軌道
- トンネル
- 駅舎（鉄道）

鉄道
- 軌道
- トンネル
- 駅舎（モノレール）
- モノレール

有料道路
- 実線
- 破線

国県その他主要道路
- 実線
- 破線

臨港道路等
- 実線
- 破線
- 港湾区域
- 区境界線
- 漁港区域

その他（線）
- 造成中（公共）（線）
- 商港区（線）
- 工業港区（線）
- 特殊物資港区（線）
- 漁港区（線）
- 保安港区（線）
- マリーナ港区（線）
- 修景厚生港区（線）
- 無分区（線）
- 将来計画（線）
- 公共バース

防波堤
- 太線
- 実線
- 破線

航路
- 一点鎖線
- 破線

行政界
- 行政界
- 区境界
- 北九州市
- 北九州市（島嶼部）
- 下関市

- 造成中（公共）（色塗り）
- 商港区（色塗り）
- 工業港区（色塗り）

北九州市